



MAZ

FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Puesto de trabajo:

REVISADO TRAMA Y URDIMBRE

Imagen:



Descripción de tareas:

- Colocar el rollo de tela en el alimentador.
- Deslizar la tela sobre la mesa hasta el evacuador.
- Accionar el equipo.
- Control visual del tejido para detectar taras.
- Control de mermas en el tejido.
- Cortar hilos.
- Cortar la tela en caso de que la tara detectada sea importante.
- Retirar el rollo de tela una vez revisado.


Mantenimiento:

1. Engrase y limpieza del equipo.



MAZ

FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Riesgos del puesto:

- ✓ Riesgo de fatiga visual.
- ✓ Riesgo de cortes con las tijeras.
- ✓ Riesgo de contacto eléctrico por mal estado del cableado del equipo.
- ✓ Riesgo de fatiga postural.
- ✓ Lesiones musculoesqueléticas por posiciones repetitivas o por diseño incorrecto del puesto de trabajo.
- ✓ Riesgo de atrapamiento con las partes móviles de la máquina.
- ✓ Riesgo de desarrollar alergias a fibras naturales
- ✓ Riesgo de dermatitis por contacto con el aceite lubricante.
- ✓ Riesgo de sobreesfuerzo en las tareas de alimentación y evacuación de los rollos de tela.

Medios de protección individual EPI's

- Guantes de protección de nitrilo, para evitar el contacto con el aceite lubricante.
- Mascarillas autofiltrantes tipo P1 ó P2 para aquellas personas que hayan desarrollado alergias a fibras naturales.



MAZ

FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Medidas de seguridad:

- El equipo debe estar fijo al suelo.
- Se deben colocar resguardos que eviten el acceso a los órganos en movimiento (poleas, correas de transmisión).
- La máquina debe disponer al menos de un paro de emergencia. En caso de parada de emergencia, la máquina debe contar con un dispositivo que frene el movimiento inercial del motor, (por ejemplo, desacople electromagnético del motor con el árbol de transmisión).
- La alimentación, evacuación y transporte de los rollos de tela debe hacerse con medios mecánicos.
- Se recomienda que la altura e inclinación de la mesa sean regulables.
- Podrá dotarse de un reposapiés, con una inclinación máxima de 10° y 17 cm. de altura.
- Las tijeras no deben colgar del cuello.
- Disponer en el puesto de trabajo, contenedores donde depositar materiales de deshecho
- El nivel de iluminación mínimo, según el R.D. 486/97 de Lugares de Trabajo, es de 1000 lux, pero se recomienda una iluminación de 2000 lux según la norma UNE 7211286.
- Se recomienda instalar una iluminación localizada.
- El equipo deberá estar conectado a la toma de tierra.



MAZ

FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Normas de seguridad

- ⇒ Colocar el equipo en posición de seguro antes de comenzar el trabajo.
- ⇒ Desconectar la máquina antes de realizar cualquier operación de instalación, mantenimiento, cambio de piezas y cuando no se use.
- ⇒ No llevar el pelo suelto, sino recogido. Del mismo modo, llevar la bata abrochada y lo más ceñida posible, en especial las mangas.
- ⇒ Todos los EPI`s deben llevar el marcado CE.
- ⇒ Depositar los materiales de desecho en los contenedores provistos para ello.
- ⇒ En caso de avería, mantenimiento o inspección, sólo el personal técnico cualificado estrá autorizado a manipular el equipo
- ⇒ Rotar los puestos de trabajo.
- ⇒ Evitar arquear la espalda.
- ⇒ Mantener el orden y la limpieza en las instalaciones.
- ⇒ No limpiar los restos de hilo, pelusas, polvo etc., con aire comprimido, utilizando un aspirador para esta operación.

Observaciones

- Revisiones oftalmológicas y dorsolumbares, periódicas.
- Programa de detección precoz de alergias a materias naturales.



MAZ

**FICHAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**

