




FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Puesto de trabajo:

ENCONADORA

Imagen:



Descripción de tareas:

- Colocar las bobinas de hilo en la máquina.
- Pasar el hilo por la enconadora.
- Enganchar el hilo en el cono superior.
- Bajar el cono.
- Accionar la máquina.

Riesgos del puesto:

- ✓ Riesgo de contacto eléctrico indirecto por mal estado del cableado.
- ✓ Riesgo de alergias a fibras naturales.
- ✓ Riesgo de alergias a los aceites lubricantes usados en las operaciones de mantenimiento.
- ✓ Riesgo de atrapamiento con las partes móviles de la máquina.



FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Medios de protección individual EPI's

- Mascarillas autofiltrantes tipo P1 ó P2 para aquellas personas que hayan desarrollado alergias a materias naturales.


Medidas de seguridad:

- El equipo deberá tener toma de tierra, así como un dispositivo de desconexión automática de la alimentación eléctrica (diferencial).
- La máquina deberá estar anclada al suelo.
- La máquina deberá llevar un resguardo móvil asociado a un dispositivo de enclavamiento con lo que la apertura del mismo, dará lugar a una orden de parada.
- Deberá tener parada de emergencia de forma que requiera el rearme manual del dispositivo.
- Los órganos de accionamiento (puesta en marcha, parada, parada de emergencia, etc.)deberán estar claramente identificables.
- El nivel de iluminación que se exige como mínimo, según el RD 486/97 de Lugares de Trabajo, es 200 lux, pero se recomienda una iluminación de 500 lux según norma UNE 7211286.
- Se deberá delimitar y ubicar el puesto de trabajo de forma que no se puedan producir tropiezos y golpes con otros trabajadores que transiten cerca del área de trabajo.
- Los órganos de puesta en marcha deberán estar protegidos para evitar accionamientos involuntarios.



MAZ

FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Normas de seguridad

- ⇒ Desconectar el equipo antes de realizar cualquier operación de instalación, mantenimiento, o cuando no se utilice.
- ⇒ Controlar el buen estado de los cables eléctricos, sustituyendo los que tengan el aislante en mal estado.
- ⇒ Proporcionar EPI's homologados y usarlos según las especificaciones del fabricante.
- ⇒ Mantener el pelo recogido y la ropa lo más ceñida posible para evitar atrapamientos.
- ⇒ Si la máquina se coloca en lugares distintos al habitual, asegurarse de que ésta tiene toma de tierra.
- ⇒ Revisión periódica de las medidas dispositivos de seguridad de la máquina.
- ⇒ Dictar normas con los procedimientos de trabajo seguros donde se especifiquen tareas de mantenimiento, limpieza.
- ⇒ En caso de avería, mantenimiento o inspección sólo el personal técnico cualificado puede manipular la máquina.

Observaciones

- Programa de detección precoz de alergias a materias naturales



MAZ

**FICHAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**

