



MAZ

FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



**Puesto de
trabajo:**

HERRAMIENTAS MANUALES: TIJERAS

**Deficiencias
típicas:**

1. Mango de dimensiones inadecuadas.
2. Hoja mellada o poco afilada.
3. Tornillos de unión aflojados.
4. Utilizar para cortar alambres u hojas de metal con tijeras no aptas para ello.
5. Cortar formas curvas con tijeras de corte recto.
6. Uso sin guantes de protección.

Prevención:

- Forrar las asas de las tijeras.
- Engrasar el tornillo de giro periódicamente.
- Mantener la tuerca bien apretada.

Utilización:

- ⇒ Utilizar solo la fuerza manual para cortar.
- ⇒ Realizar los cortes en dirección contraria al cuerpo.
- ⇒ Utilizar las tijeras sólo para cortar materiales adecuados.
- ⇒ No utilizar tijeras con las hojas melladas.
- ⇒ No utilizar las tijeras como martillo o destornillador.
- ⇒ Si es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada desechable quede a la derecha de las tijeras y a la inversa si se es zurdo.
- ⇒ Usar vainas de material duro para el transporte y depósito.



MAZ

**FICHAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**

